

Dátum: 25.11.2025

Objednávka č. 5500016168

Strana: 1/2

Objednávateľ:  
 Názov firmy: **MH Teplárenský holding, a.s.**  
 Adresa Turbínová 3  
 sídla firmy: 831 04 Bratislava

Dodávateľ:  
**Yokogawa Slovakia s. r. o.**  
 Einsteinova 21  
 851 01 Bratislava

Banka: Tatrabanka, a.s. 850 05 Bratislava  
 IBAN/SWIFT: SK171100000002627064293/TATRSKBX  
 IČO: 36211541  
 IČ pre DPH: SK2020048580  
 DIČ: 2020048580  
 Zapísaná: OR Mest. súdu BA III,odd. Sa, Vložka číslo:  
 7386/B  
 (ďalej len "Objednávateľ")

53470435  
 SK2121412029  
 2121412029  
 (ďalej len "Dodávateľ")

Cena je konečná a nemenná, pričom sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodávkou objednaných materiálov resp. poskytnutím služieb objednávateľovi.

Faktúra má splatnosť V priebehu 30 dní Bez zrážky odo dňa doručenia faktúry.

Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry v podateľni objednávateľa.

Faktúru odošlite na email: faktury.mhth@mhth.sk

Faktúra musí obsahovať číslo objednávky a všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení.

**V prípade neuvedenia čísla objednávky Vám bude faktúra vrátená. Prijatím tejto objednávky dodávateľ potvrdzuje, že sa pred prijatím objednávky oboznámil so všeobecnými zmluvnými podmienkami, porozumel všetkým ich ustanoveniam a s nimi súhlasí a spĺňa predpoklady a požiadavky pre splnenie objednávky.**

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočňované spoločnosťou MH Teplárenský holding, a.s., aktuálna verzia je dostupná na webovom sídle spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s., www.mhth.sk a je súčasťou tejto objednávky.

Kontaktná osoba: T, Tel.: , Email:

Pol.	Materiál/výkon Krátky text	Množstvo MJ	Jednot. cena bez DPH	Cena bez DPH Celkom	Dátum dodávky
1	diagnostika poruchy , servisná revízia a diagnostika poruchy , servisná revízia a oprava kyslíkovej sondy Yokogawa ZR202G popis poruchy : zobrazenie hlasenia na sonde Error 2. Podľa dokumentácie to má spojitost' s ohrevom sondy. Po viacnásobnom spustení sondy pod napätie teplota vystúpa cca na 700 C a potom začne skákať o 20 až 40 stupňov hore dole až sa hodí do poruchy. / 1 Oprava MaR	1 JV	5.747,89	5.747,89	31.12.2025
		5.747,890 JV	1,00	5.747,89	
<b>Cena bez DPH celkom v EUR</b>				<b>5.747,89</b>	
Slovom: Päťtisíc sedemstoštyrids.sedem EUR Osemdes. deväť eurocent.					

Preberajúci: Šugár

Dátum:



Ing. Adrián Jenčo, LL.M, MBA  
Generálny riaditeľ



Ing. Pavol Nagy  
Finančný riaditeľ