

Dátum: 17.02.2026

Objednávka č. 5500017263

Strana: 1/2

Objednávateľ:
 Názov firmy: **MH Teplárenský holding, a.s.**
 Adresa: Turbínová 3
 sídla firmy: 831 04 Bratislava

Dodávateľ:
SIGAS-CZ s.r.o.
 U KOUPALIŠTĚ 605
 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ

Banka: Tatrabanka, a.s. 850 05 Bratislava
 IBAN/SWIFT: SK171100000002627064293/TATRSKBX
 IČO: 36211541
 IČ pre DPH: SK2020048580
 DIČ: 2020048580
 Zapísaná: OR Mest. súdu BA III,odd. Sa, Vložka číslo:
 7386/B
 (ďalej len "Objednávateľ")

Komerční banka,a.s.
 CZ7301000000436312020227/KOMBCZPP
 27462552
 CZ27462552
 CZ27462552
 (ďalej len "Dodávateľ")

Podmienky dodania: DAP Košická 11, 011 87 Žilina

Cena je konečná a nemenná, pričom sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodávkou objednaných materiálov resp. poskytnutím služieb objednávateľovi.

Faktúra má splatnosť V priebehu 30 dní Bez zrážky odo dňa doručenia faktúry.

Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry v podateľni objednávateľa.

Faktúru odošlite na email: faktury.mhth@mhth.sk

Faktúra musí obsahovať číslo objednávky a všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení.

V prípade neuvedenia čísla objednávky Vám bude faktúra vrátená. Prijatím tejto objednávky dodávateľ potvrdzuje, že sa pred prijatím objednávky oboznámil so všeobecnými zmluvnými podmienkami, porozumel všetkým ich ustanoveniam a s nimi súhlasí a spĺňa predpoklady a požiadavky pre splnenie objednávky.

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočňované spoločnosťou MH Teplárenský holding, a.s., aktuálna verzia je dostupná na webovom sídle spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s., www.mhth.sk a je súčasťou tejto objednávky.

Kontaktná osoba: T, Tel.: , Email:

Pol.	Materiál/výkon Krátky text	Množstvo MJ	Jednot. cena bez DPH	Cena bez DPH Celkom	Dátum dodávky
1	Revízia poistných ventilov K-1,2,3 Popis požiadavky K-1 Revízia Rriadiaceho prístroja 5320 s odstránením závad 2x (bubon + výstupná komora) revízia pneumatikých časti impulzných poistných ventilov bubna a výstupnej komory 2x (jún).....1 JV 984Eur K-2 Revízia Riadiaceho prístroja 5320 s odstránením závad 2x (bubon + výstupná komora) revízia pneumatikých časti impulzných poistných ventilov bubna a výstupnej komory 2x (jún).....1 JV 984 Eur K-3 Revízia s opravou RP 5330x1 Revízia poistného ventilu so zabrúsením tesniacich plôch DN80/125	1 JV	3.421,00	3.421,00	30.09.2026


Pol.	Materiál/výkon Krátky text	Množstvo MJ	Jednot. cena bez DPH	Cena bez DPH Celkom	Dátum dodávky
	Revízia pneumatických časti impulzných poistných ventilov bubna a výstupnej komory 1x.....1 JV 973 Eur (Apríl 2025) Doprava Česká Trebová - ZA 600 km.....1 JV 480 Eur Do zakázky budú pripočítané ešte náhradné diely a materiály použité podľa skutočnosti				
	3421 Eur / 1 Revízie zariadení	3.421 JV	1,00	3.421,00	
				Cena bez DPH celkom v EUR	3.421,00
				Slovom: Tritisícštyristodvadsaťjedna EUR	

Preberajúci: Babčanec M

Dátum:



Ing. Adrián Jenčo, LL.M, MBA
Generálny riaditeľ



Ing. Pavol Nagy
Finančný riaditeľ