Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - dodávka 2025

Číslo transakcie: **PTSR-DRUBYN-92948**
Aktuálny dátum vytvorenia záznamu: **04.03.2026**
Prepočet hodnôt: **Úspešne prebehol**

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno: MH Teplárenský holding, a.s

Sídlo (miesto podnikania): Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 36 211 541

Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka		Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh	
Počet OM "domácnosť":*	40		123,496
Počet OM "malý podnik":*	9		172,491
Počet OM "ostatní KO":*	13		356,427
Celkový počet OM spolu:	**62**	Spolu:	**652,414**

Úroveň dodržiavania kvality dodávky elektriny

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, hodnota	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDO_i
§ 4 ods.1, písm. a)	DO_1C	5	1,00	8	8,00
	DO_1D	5			
§ 4 ods.1, písm. b)	DO_2C	5	1,00	10	10,00
	DO_2D	5			
§ 4 ods.1, písm. c)	DO_3C	4	1,00	12	12,00

	DO_3D	4			
§ 4 ods.1, písm. d)	DO_4C	0	1,00	14	14,00
	DO_4D	0			
§ 4 ods.1, písm. e)	DO_5C	0	1,00	8	8,00
	DO_5D	0			
§ 4 ods.1, písm. f)	DO_6C	0	1,00	12	12,00
	DO_6D	0			
§ 4 ods.1, písm. g)	DO_7C	0	1,00	8	8,00
	DO_7D	0			
§ 4 ods.1, písm. h)	DO_8C	0	1,00	8	8,00
	DO_8D	0			
§ 4 ods.1, písm. i)	DO_9C	0	1,00	7	7,00
	DO_9D	0			
§ 4 ods.1, písm. j)	$DO_{10}C$	0	1,00	10	10,00
	$DO_{10}D$	0			
§ 4 ods.1, písm. k)	$DO_{11}C$	0	1,00	3	3,00
	$DO_{11}D$	0			
XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK					**100,00**
Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					**97,00**

Porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality XDO

Rok	Hodnota XDO
t-1	100,000
t-2	100

Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)

Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5	Počet prípadov nedodržania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa §5 písm. f) až i)
písm. f), zásah vyššej moci	0
písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality	0
písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve	0
písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou	0

Evidencia uhradených kompenzačných platieb (KP)

Označenie štandardu kvality distribúcie elektriny podľa vyhlášky	Suma KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-2		Celková suma uhradených KP v eurách		Počet uhradených KP v roku t-1	
	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.
§ 4 ods. 1 písm. a)	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0	0

§ 4 ods.1 písm. b)	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0	0
§ 4 ods.1 písm. c)	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0	0
§ 4 ods.1 písm. d)	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0	0
§ 4 ods.1 písm. e)	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0	0
§ 4 ods.1 písm. f)	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0	0
§ 4 ods.1 písm. g)	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0	0
§ 4 ods.1 písm. h)	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0	0
§ 4 ods.1 písm. i)	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0	0
§ 4 ods.1 písm. j)	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0	0
§ 4 ods.1 písm. k)	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0	0
Spolu:	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
Dom. + Mimo dom.	0,00		0,000		0,000		0,000		0	

Evidencia odmietnutých KP

Počet odmietnutých KP	Výška odmietnutých KP
0	0